



เลขรับเลขที่ 1189 / 84  
วันที่ 1 ก.ค. 67  
เวลา 14.44 น.

ที่ กจ ๐๑๑๘/ว ๑๙๙๙

ที่ว่ากรมอนามัยเมืองกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขรับเลขที่ 397/67

เรื่อง สรุปลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันที่ 1 ก.ค. 67

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล, นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

เวลา 14.50 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘ ว่าได้จัดทำรายงานสรุปลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามและผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อย มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีถึงเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบค่าคุณภาพน้ำเกินมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงขอให้ท่านติดตามเฝ้าระวัง และดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ แผนสมบุรณ์)

นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ

โทร/โทรสาร ๐-๓๔๕๑-๑๐๔๐